IP Camera Release Note

SW Release Num.	01_C043
Release Date	2018/01/10
Document Editor	Louis Tseng
Release Files	Combo Image(firmware upgrade): ZAVIO: B6320_01_C043.img B6330_01_C043.img B6520_01_C043.img B6530_01_C043.img B8220_01_C043.img B8520_01_C043.img CB6230_01_C043.img CB6330_01_C043.img CD6230_01_C043.img CD6330_01_C043.img CL7200_01_C043.img CL7500_01_C043.img D4220_01_C043.img D4320_01_C043.img D4520_01_C043.img D6320_01_C043.img D6330_01_C043.img D6520_01_C043.img D6530_01_C043.img D8220_01_C043.img D8520_01_C043.img F7220_01_C043.img F7320_01_C043.img F7520_01_C043.img P4320_01_C043.img P4520_01_C043.img

New Features

N/A

Revised

1. Optimization of the system's performance.
2. People Density Problem: Solve manual pull box will over the screen problem.
3. IVS Problem: Solve the IVS value will not clear when camera reset to default.

Known Issues

N/A